

新潟県 津南町 津南小学校校区 (通学路対策箇所図①)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課、十日町警察署

- 急峻な法面に雪庇がつき、雪崩の危険がある

①



＜対策メニュー＞

- 道路改良(幅員の拡幅)を行う。
- 適宜適切な除雪や雪庇の排除を行う。

- 交通量が多く横断歩道を利用するにも危険。

⑨



＜対策メニュー＞

- 注意看板の設置

- 国道を横切って町道に侵入する車両との接触の危険がある。

⑦



＜対策メニュー＞


- 信号機の型式について検討する。
- 注意看板等の設置

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

つなん つなん
新潟県 津南町 津南小学校校区 (通学路対策箇所図②)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課、十日町警察署



・道幅が狭く、歩道がないため危険



<対策メニュー>
 ・歩道確保の長期計画

・道幅が狭く、歩道がないため危険



<対策メニュー>
 ・国道405号線(旭町通り)の拡幅

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

つなん つなん
新潟県 津南町 津南小学校校区 (通学路対策箇所図③)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、
 十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課
 十日町警察署



⑧

- ・バス停までの歩道が除雪されていない箇所があり危険



＜対策メニュー＞

- ・除雪受託者と連携し除雪を行い、歩道の確保を図る。

⑥

- ・遮断機がなく危険




＜対策メニュー＞

- ・遮断機の新設

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

つなん つなん
新潟県 津南町 津南小学校校区 (通学路対策箇所図④)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、PTA、十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課、十日町警察署



④

- 道幅が狭く、すれ違い時に接触事故の危険がある。



＜対策メニュー＞

- 道路改良工事を検討。

⑤

- 雪崩等の危険がある。



＜対策メニュー＞

- 雪崩対策を検討。

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所